

Installation von Big Sur 11.5.2 on X570

Beitrag von „EintopfLakai“ vom 16. August 2021, 15:03

Hallo zusammen.

Mittlerweile bin ich im Postinstall und beim Feintuning. Was mir jedoch aufgefallen ist, das "ruckeln" der Maus ist noch nicht verschwunden und IORegistryExplorer zeigt bei meinen USB Ports trotz aller Versuche weiterhin nur die generischen Namen für die Ports an.

Bisher funktioniert alles andere recht gut. Sogar Sleep und Shutdown.

Selbst der Ryzen kann nun dank PowerManagement auch mal einen Gang runter schalten. Sensordaten liefert mir AMD Power Gadget.

Jedoch finde ich keinen Rat was nun genau mit meinen USB-Ports nicht stimmt. SSDT und USBMap (Kext) sind vorhanden.

eine modifizierte DSDT nutze ich nicht. Die angehängte ist die org. aus dem aktuellen BIOS, diese Diente dazu, den Namen der USB Controller zu finden.

Vielleicht sehe ich auch den Port vor lauter Ports nicht?

Meine Bitte wäre: ob nochmal jemand über den EFI-Ordner schauen kann und mir eventuell sagen kann was da falsch läuft.

Vielen Dank im Voraus