

Upgrad von Mojave auf Big Sur

Beitrag von „Bubblebuy123“ vom 16. August 2021, 23:51

Also der erkennt das eine Intel HD520 drin ist zeigt aber nur 4mb vram an. und der ram wird falsch erkannt. laut mac sind es 32gb ddr4 2400mhz. aber es sind ja nur 8gb ddr3 16mhz verbaut.