

Hp-Drucker über Router nutzen


Beitrag von „Dr. Moll“ vom 17. August 2021, 11:13

Moin,


durch einen kleinen Umbau kann ich meinen HP-Officejet 4500 nicht mehr direkt über USB-Anschluß nutzen. Das lief damit problemlos. Drucker angeschlossen, eingeschaltet und über Systemeinstellung neuen Drucker hinzugefügt. Die Treiber wurden hinzugefügt und ich konnte drucken.

Jetzt bräuchte ich ein mehrere Meter langes USB-Kabel. Da erinnerte ich mich, das der Router einen USB-Anschluß hat und man da angeblich auch einen Drucker anschließen kann. Also habe ich das probiert. Nach den Anweisungen im Handbuch des Routers alles eingestellt. Dann in der Systemeinstellung neuen Drucker hinzugefügt, auch nach den Anweisungen im Handbuch. Tatsächlich wird auch ein neuer Drucker hinzugefügt. Leider funktioniert das Drucken nicht. Er zeigt auch keine Tinten-Füllstände an. Scannen geht auch nicht.

folgendes wird in der Systmeinstellung angezeigt:



In den Systeminformationen erscheint folgendes:



Nach Absenden eines Druckauftrages wird die Drucker-Warteschlange angezeigt, der Drucker rührt sich aber nicht.

Hat jemand dafür dafür eine Lösung (Macos version ist 10.15.7)?

Schönen Tag