

# **Mainboard & CPU-Wechsel: Neuinstallation notwendig?**

**Beitrag von „hackmac004“ vom 17. August 2021, 11:38**

Wenn du die EFI noch auf einem anderen Rechner später bearbeiten kannst, probier das erstmal so aus. Dann würd ich noch deine USBport.kext deaktivieren, XhciPortLimit auf Yes setzen und USBInjectAll.kext nutzen. Die injectall braucht es teilweise bei älteren boards noch. Später die Ports neu mappen.