

In Arbeit

BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?

Beitrag von „Velvetrouge“ vom 17. August 2021, 15:00

Endlich habe ich die Lösung gefunden die immer funktioniert!!!

Und sie ist ganz einfach!!!

Ich habe einen MacPro von 2010 mit 12core 3.46GHz, auf dem BigSur Version 11.4 läuft.

Verkauft also bitte NICHT Euer Fireface 800!!!

Hier ist also die Lösung:

1. Verbindet Euer Fireface 800 über ein Firewire 800-Kabel mit Eurem Mac oder wenn Ihr eine funktionierende Thunderbolt-Karte habt über die beiden Apple-Adapter und ein Firewire 800 Kabel. Beides funktioniert problemlos!!!
2. Auf keinen Fall das Fireface 800 schon einschalten!
3. Nun Euren Mac einschalten! (Hinweis: Es ist sehr wichtig, dass sich Euer Mac-Benutzerprofil nicht automatisch anmeldet!!!)
4. Sobald Ihr Euren Mac Anmeldebildschirm seht, MELDET EUCH UNBEDINGT NOCH NICHT AN!!!
5. Nun das Fireface 800 einschalten und warten bis die rote HOST LED erlischt!!!
6. Sobald die HOST-LED ausgeschaltet ist, einfach an Eurem Mac anmelden!

DAS IST ALLES!!!

Fragt mich bitte nicht warum, aber dieses Verfahren funktioniert die ganze Zeit IMMER einwandfrei.

Und alle Funktionen des Fireface 800 sind verfügbar und funktionieren problemlos.

So, ich hoffe, es wird auch bei Euch funktionieren!!!

Viel Spaß mit Eurem Fireface 800! Es sollte auch für das Fireface 400 funktionieren.

Gruß

Velvet Rouge