

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Teddy07“ vom 17. August 2021, 23:48

[Zitat von JimSalabim](#)

[Teddy07](#) Der Panic Report legt nahe, dass es was mit Bluetooth zu tun hat ("Process name corresponding to current thread: bluetoothd"). Welche WLAN-/Bluetooth-Kombi-Karte wird denn verwendet? Bei den von Haus aus kompatiblen wie der Fenvi T919 wird KEIN weiterer Fix für Bluetooth benötigt. SowaS kann auch ein Hardware-Problem sein. Ich hatte auch mit einer kompatiblen Karte schon mal das Problem, dass der Rechner immer bei Verwendung von AirDrop abgestürzt ist. Erst nach Tauschen der Karte ging es dann.

[Leotust](#) Sidecar funktioniert bei Verwendung von iMac19,1.

es ist die FENVI T919 in beiden Rechnern installiert.