

# **Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s**

**Beitrag von „riddy1907“ vom 18. August 2021, 16:17**

Hallo,

habe nun seit Januar zuverlässig meinen Hackintosh laufen. Allerdings habe ich es seitdem nie geschafft USB 3.0 Speed an den Ports zu erreichen. So oft habe ich mich in verschiedenen Abständen schon an das USB Mapping gewagt mit Hackintool. Allerdings werden mir irgendwie nie USB 3.0 Geräte gezeigt. Mein USB 2.0 Stick wird erkannt, allerdings werden USB 3.0 Geräte nur als USB 2.0 Geräte erkannt. Kexte von anderen Systemen mit dem selben Mainboard hatte ich auch schon ausprobiert.

Ich habe in der plist.config XHCIPortLimit auf false. USBPort.kext hatte ich damals erstellt und ist in der config.plist hinterlegt. XHCI-unsupported.kext ebenfalls, wobei man das wohl nicht braucht, wenn XHCIPortlimit auf true ist, oder?

Ich bin seit gestern auf der neuesten OC 0.7.2 und auf macOS 11.5.2

Ich wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand helfen kann.