

# **Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s**

**Beitrag von „Bandit“ vom 18. August 2021, 16:38**

Hallo,

tausche mal den USBport.kext in usbinjectall.kext aus, dieser muss dann natürlich in der config.plist aktiviert werden sowie den XHCIPortLimit auf true setze.

Danach neu starten und mit Hackintool einen neuen Screenshot machen.

Schaue ebenfalls in dein Bios ob da XHCI aktiviert ist.

Edit: versuche mal mit dieser EFI