

# Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s

Beitrag von „riddy1907“ vom 18. August 2021, 18:01

So oft schon gemacht in der Vergangenheit. Jetzt habe ich es wieder gemacht mit dem Hackintool. Ich beschreibe mal Schritt für Schritt:

1. Habe Hackintool gestartet und nach der Anleitung vorgegangen. Also meine externe SSD mit USB 3.0 an alle Anschlüsse einmal reingesteckt. Dann wurden alle grün, bis auf ein Eintrag, siehe Screenshot. Den Eintrag mit delete entfernt. Dann exportiert.

2. Dabei kamen mehrere Dateien auf meinen Schreibtisch. Soweit ich verstanden habe, reichen mir davon 2. Einmal SSDT-EC-USBX.aml, der kommt in den Ordner ACPI und ein entsprechender Eintrag, siehe 2. Screenshot.

3. Dann die neue USBPorts.kext in den Kexts Ordner gepackt, USBInjectAll ist entfernt, siehe Screenshot Nr 3; Entsprechender Eintrag im config.plist ergänzt.

Ich habe immer noch nur USB 2.0 Speed an allen Ports.