

# Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 18. August 2021, 20:34

[Zitat von Bandit](#)

da könnten wir jetzt Stunden drüber diskutieren.

Nein, wirst schon sehen beim nächsten Fehler. 😊

Deine überarbeitete EFI gewesen.