

Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s

Beitrag von „cobanramo“ vom 19. August 2021, 01:32

Ganz einfach, weil du einfach zuviele USB Port`s hast.

Du musst 1-2 Ports "Opfern" am besten diejenigen hier...



Da weiss ich aber nicht welche "Interne header" Ports du noch im Betrieb hast.

Welche du vom internen Header zu Vorderen Gehäuse USB`s geführt sind.

Hier bei diesem Bild hättest du eine funktionierende;

