## [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von "spacepilot3000" vom 19. August 2021, 22:52

hackmac004 JETZT hab ich das verstanden! DANKE!
Mein Device Pfad in Windooof war: $PciRoot(0)\#PCI(0301)\#PCI(0000)\#PCI(0000)\#PCI(0000)$ So habe ich Deinen adaptiert: $PciRoot(0x0)/Pci(0x3,0x1)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)$
Hab das dann in meine plist übernommen wie von Dir gepostet DAUMEN HOCH! die spoof gpu aml habe ich entfernt
Leider zeigt das beim Reboot keine Wirkung. Werde nochmal mit Hackintool direkt prüfen ob der Pfad passt.
<edit></edit>
Passte - aber keine Wirkung: Monterey wie auch Hackintool finden eine 6700er
Spannend ist aber, dass ich auf dem HDMI Audio Device (Pci(0x0,0x1) ebenfalls nun die 6800 angezeigt bekomme.