

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Teddy07“ vom 20. August 2021, 02:39

[Zitat von JimSalabim](#)

[Teddy07](#) Der Panic Report legt nahe, dass es was mit Bluetooth zu tun hat ("Process name corresponding to current thread: bluetoothd"). Welche WLAN-/Bluetooth-Kombi-Karte wird denn verwendet? Bei den von Haus aus kompatiblen wie der Fenvi T919 wird KEIN weiterer Fix für Bluetooth benötigt. Sowi kann auch ein Hardware-Problem sein. Ich hatte auch mit einer kompatiblen Karte schon mal das Problem, dass der Rechner immer bei Verwendung von AirDrop abgestürzt ist. Erst nach Tauschen der Karte ging es dann.

Hallo JimSalabim

habe das Problem nun weiter hardwaremässig versucht einzugrenzen. Habe zwei genau gleiche Systeme (siehe mein Profil).

Ein System mit FENVI T919 und das andere System mit einem ASUS USB-BT400 USB Adapter Bluetooth 4.0

Es taucht jedoch trotz unterschiedlicher Bluetooth Hardware bei beiden Systemen der selbe Fehler auf:

Versetzt man beide System in den Ruhestand und weckt die System solange die Ventilatoren noch laufen wieder auf, ist alles bestens.

Fährt das System ganz hinunter (Ventilatoren sind nicht mehr am Laufen) und man weckt es wieder mit der Tastatur oder Maus auf, wird weder die Tastatur noch die Maus erkannt und es ist ein Neustart zwingend.

Wer kennt diese Problematik und kann helfen?

Alles anzeigen