


Acer Spin 5 IceLake | Trackpad will nicht funktionieren, Finetuning

Beitrag von „cobanramo“ vom 20. August 2021, 15:40

Als was formatierst du eigentlich diesen Partition auf den du installierst?

Bedenke das muss ein APFS Volume werden;



Der dann während der Installation zu Container konvertiert und diverse Volumes dann beinhaltet.

Ausserdem empfehle ich dir ein neues aktuelles Installer App zu laden um evtl. defekte dort zu ausschliessen.

Ich glaub bin auch dahinter gekommen warum die Config. plist mit meinem Graphic einstellungen bei dir nicht startet.

du hast bei dir ein:

enable-cdclk-frequency-fix mit einem leeren daten Feld, also der ist so ausserfunktion, der kann es nicht sein.

enable-cfl-backlight-fix der ist so nicht mehr gültig und falsch, neu heisst der enable-backlight-registers-fix, tut aber auch nicht zu sache.

enable-[dvmt](#)-calc-fix, genau der muss es sein der fehlte in meinem config, anscheinend

braucht dein Rechner diesen Eintrag.

Hab die sachen mal korrigiert und wieder zu meinem Config bei der Graphic gewechselt.

Der sollte jetzt bei dir sauber starten und korrekte IGPU initiieren.

Versuch bitte diesen Config.plist, der sollte jetzt passen.

Wie gesagt, wir haben jetzt diverse Config.plist's, bitte nicht durcheinander bringen und alte löschen.