

Acer Spin 5 IceLake | Trackpad will nicht funktionieren, Finetuning

Beitrag von „cobanramo“ vom 20. August 2021, 16:08

Ausserdem wäre von Vorteil das du heraus findest was du dort für einen Typ SSD/NVME hast...

Den das Verhalten wie du das schilderst erinnert mich daran bei einem Rechner den ich früher hatte.

Da war die NVME nicht MacOS kompatibel und frierte immer bei der Installation ein bis ich den ausgewechselt hatte.

Das war so ein Intel NVME den ich nicht genau den Typ erinnere, bei dem EFI hab ich zwar den NVME fix eingebaut aber das half bei mir auch nicht weiter.

Ich will nicht behaupten das es die gleiche Problem ist aber es wäre von Vorteil wenn du den identifizierst und mal checkst im Internet ob das ein Problem Device ist.

Gruss Coban