

**In Arbeit**

## **MacOS Monterey auf ThinkPad T530**

**Beitrag von „griven“ vom 21. August 2021, 23:39**

Die [SIP](#) Geschichte dürfte ziemlich sicher am Patch liegen die wirst Du deaktiviert lassen müssen (steht zumindest beim OCLP auch dabei das die [SIP](#) dauerhaft deaktiviert bleiben muss). Was die USB Geschichte angeht muss ich sagen habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht da alle Ports tun was sie sollen (sprich noch nicht ins Hackintool geschaut)...