

Hackintosh (UniBeast - 10.9.5) startet leider nicht mehr

Beitrag von „griven“ vom 23. August 2021, 13:58

Das ist vollkommen normal. Das was Dein Screenshot zeigt ist genau das was passiert, wenn ein APFS Container (/dev/disk1) auf einem physischen Medium (/dev/disk0) angelegt wird. Also alles genau so wie es sein sollte. Du schreibst er startet nach dem ersten Reboot wieder in die Dienstprogramme sprich anstatt des zweiten Schritts der Installation zu starten wird wieder der USB-Stick gestartet und das ist natürlich so nicht richtig. Ich hatte das weiter vorne schon mal erwähnt das Du darauf achten musst/sollst was im Bootpicker nach dem Neustart ausgewählt ist denn manchmal funktioniert das Setzen des Starteintrags im NVRAM eben nicht so wie von macOS gedacht. Wenn der Rechner nach dem ersten Schritt neu startet welche Einträge stehen dann im Bootpicker zur Auswahl?