

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „whatever-4CG2“ vom 24. August 2021, 13:52

Audio Crackles / Knistern über AMD Radeon GPU

Hallo,

ich habe mein Designare Motherboard mit AMD Radeon VII (damals noch für 700.- neu gekauft!) und dem EFI der DRM Variante OC-0_7_2_Z390-Designare_Radeon-GPU_iMacPro1,1_(17_08_2021) mit Big Sur 11.5.2 neu aufgesetzt. Alles läuft gut bis auf eine Sache: Audio über alle drei DisplayPort Ausgänge der AMD Radeon knistert. Über HDMI besteht das Problem nicht. Das gleiche Problem unter Windows 10. Angeschlossen ist ein EIZO EV3237. Habe dort auch beide Anschlüsse versucht.

Irgendwo stand, dass man ggf. mit dem Ausschalten von seriellen oder parallelen Ports das Problem beheben könnte. Im BIOS F9i finde ich dazu keine Einstellungen.

Irgendwelche Ideen? Danke!

Edit: Eigentlich hört es sich eher nach Übersteuerung an, als nach "Crackles" oder "Knistern". Das Ändern der Lautstärkepegel bringt aber auch keine Verbesserung.