

# **Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)**

**Beitrag von „Bombeiros“ vom 25. August 2021, 17:42**

Das hatte ich schon gestern einmal ausprobiert und natürlich jetzt auch, leider keine

Besserung. Praktisch genauso wie vorher, äh zur Info ein Coffee Lake, hatte da bei Github die SSDT-EC-USBX.aml herunter geladen und ausprobiert...