

Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. August 2021, 17:49

Ist halt meine Vermutung das es die USB-Power Settings sind welche nicht ankommen.

Könnte man mit dem IORegistryExplorer prüfen. Oder du lädst eine original DSDT mal hoch zum Prüfen wo dort EC wirklich liegt.