

Apple Magic Mouse und Magic Tastatur laufen im OpenCanopy nicht

Beitrag von „cobanramo“ vom 25. August 2021, 20:26

[Zitat von kiu77](#)

Störstrahlung von USB 3 Richtung Bluetooth

hmm, von einem ausstrahlendem USB Device hör ich zum ersten mal.

Wenn schon eher realistischer das der Bluetooth einen Wlan oder eben ein Dect, Microwelle usw. den Bluetooth stört.

Ein USB-C Harddisk der Bluetooth Device mit Störstrahlung stören könnte liest sich eher nach Science-Fiction. 😊

Realistischer ist das so erklärbar;

Es wäre möglich das dein XHC Device den gleichen IRQ wie der Bluetooth Device teilt oder eben die gleiche recourcen teilen.

Würde bei einem ausgelastetem USB Bus bzw. Harddisk eben die anderen Devices ins stottern oder deren reaktion verzögern.

Muss man aber genau den Board kennen und gucken wie die Schema dort ist.

Noch realistischer ist das du mal deinen Bios genau studierst und alles was nicht gebraucht wird Hackintosh konform deaktivierst.

Ich kenne dein Board nicht aber es könnte dort ne Option sein der eben die Bluetooth & Wlan vom Intel mitwirken will (was du ja ausgebaut hast) und deaktiviert gehört.

HPET ist auch so ne Option für dich den du mal genauer angucken solltest.

Abgesehen von all dem oben geschriebenem musst du evtl kontrollieren ob du den Broadcom karte auch sauber eingebaut hast, nicht das der ne Masse kontakt hat. Läuft den die Karte unter Windows korrekt? hast du den die gleichen Symptome unter Windows auch?

Zu testen wäre dies auch 1x mit Windows der mit OpenCore gestartet wurde und 1x mit Windows OHNE Opencore gestartet wurde.

Gross Coban