

Acer Spin 5 IceLake | Trackpad will nicht funktionieren, Finetuning

Beitrag von „Adii287“ vom 25. August 2021, 21:43

Ich hab mal im Internet nach anderen Acer Laptops gesucht und bin fündig geworden:

Der Acer Swift mit den selben Komponenten läuft auf BigSur und da scheint alles außer Sleep/Wake zu funktionieren.

Hab die EFI mal direkt ausprobiert, denke mal das Swift 5 ist mit dem Spin 5 bis auf den Touchscreen sehr baugleich.



Und es hat auch alles funktioniert: außer das Touchpad und der sound geht nicht (3,5mm, Kopfhörer, Mikrofon) aber das sollte sich fixen lassen.

Jetzt sind sogar die Grafik Bugs weg die ziemlich oft kamen und die ich nicht wegbekommen hatte..

Also es ist wirklich nur noch das Touchpad was Probleme macht.

Ich guck mir deine Vorschläge gleich mal an und reiche die Infos nach