

El Capitan auf einem ACER Veriton X490g

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 26. August 2021, 11:56

Moin,

Danke für die Anleitung. Bei meiner Karte scheint der Kühlkörper verklebt zu sein. Da befürchte ich, daß ich die Karte beschädige, wenn ich die Wärmeleitpaste erneuern will.

Mit welchem Programm hast du die Temperaturen ausgelesen? Wie sieht der Stromanschluß aus direkt auf der Karte oder auf dem Mainboard?

Der Lüfter darf bei mir aus Platzgründen auch nicht zu hoch sein. da muß ich mal schauen.

Schönen Tag