

# El Capitan auf einem ACER Veriton X490g

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 26. August 2021, 12:35**

Bei meiner war die Wärmeleitpaste vertrocknet, ging auch schwer ab. Der Tausch der WLP hat aber eigentlich nichts gebracht, egal ob mit Lüfter oder ohne.

Ich habe furmark laufen lassen, da wird das angezeigt.

Lüfter habe ich am Mainboard angeschlossen, und im BIOS konfiguriert, damit der langsam läuft. Wenn es bei seinem BIOS keine Möglichkeit dazu gibt, könnte man auch in das Kabel des Lüfters einen Widerstand einbauen.