

In Arbeit


Umstieg von Clover auf OpenCore

Beitrag von „LetsGo“ vom 26. August 2021, 21:54

Habe auch mal deine EFI etwas geändert.

Wo ich mir noch nicht sicher bin, ob es sich bei dir um ein Series 6 Motherboard handelt. Anscheinend sind einige Einstellungen davon abhängig, ob es sich um einen der H61, B65, Q65, P67, H67, Q67, Z68 Chipsätze handelt. Ich denke mal, dass sich bei deiner Motherboard Angabe um so einen Fertig PC handelt? Vielleicht kannst du das noch in Windows herausfinden.

Den XHCIPortLimit Patch habe ich auf false gesetzt. Scheint ja doch schon ab 11.3 nicht mehr zu funktionieren.



XhciPortLimit	YES	Disable if running macOS 11.3+
---------------	-----	--------------------------------

Und den USBInjectAll.kext entfernt. Es sollten aber glaube ich doch noch wenige Ports funktionieren. Danach wäre Mappen angesagt.

CFG Lock müsstest du auch überprüfen, ob du den nicht schon im BIOS deaktiviert hast?

Und falls das booten funktioniert, wäre danach auch die Erstellung der SSDT-PM.aml wichtig.