

In Arbeit

MacOS Monterey auf ThinkPad T530

Beitrag von „griven“ vom 27. August 2021, 19:04

Ach Du kacke na das kann ja was werden wie soll ich das rausfinden bzw. testen? Sorry wenn die Frage vielleicht etwas dumm erscheint aber ich hab aktuell echt keinen Plan wie ich das auf einen einzelnen Commit eingrenzen soll.

[MacPeet](#) nope am Bios liegt es nicht bzw. es liegt nicht an dem Whitelistpatch ich habe das T430 auf ein Stock Rom zurück geflashed das Ergebnis bleibt das gleiche.