

**In Arbeit**

## **Umstieg von Clover auf OpenCore**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 27. August 2021, 19:21**

Fehlen da die Stromkabel am Board?

Die AMI-BIOS-Meldung legt nahe, dass du das na BIOS gehen solltest, dort die Defaults laden und neu starten. Dann abermals ins BIOS und mit optimierten Einstellungen versehen. Sollte es auf dem Mainboard einen Schalter/Taster geben für einen CMOS-Reset, so würde ich auch diesen nutzen.