

UEFI/BIOS spinnt

Beitrag von „TerraX“ vom 27. August 2021, 19:52

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Neue clover Version würde ich nicht nehmen, entweder alte Version oder opencore würde ich empfehlen.

Da du anscheinend ein altes BIOS nutzt, würde ich ein Update empfehlen.

Ist dieses Board ähnlich? [Gigabyte Z170X Gaming 5](#)

Ich habe die Fotos angehängt von dem Gigabyte Mainboard. Ob es ähnlich wie das Gaming 5 Board ist, kann ich nicht sagen.

[Zitat von g-force](#)

Was faselt ihr denn schon wieder über [Clover-Update](#) und Opencore?

Erstens: Im BIOS muß CSM deaktiviert werden, damit die unnötigen Booteinträge verschwinden und nur die UEFI-Einträge bleiben.

Zweitens: Die Bootreihenfolge muß auf "UEFI OS" geändert werden, damit dieser Eintrag zuerst gestartet wird.

Fertig.

Hallo g-force. Das Problem ist, dass ich die Bootreihenfolge ändern wollte, ich kann aber nicht speichern. Die BIOS Oberfläche bleibt wie sie war. Ich versuche jetzt mal, CSM im BIOS zu deaktivieren. Vermute aber, dass ich die Änderung auch nicht speichern kann. Danke für Deine Tipps!