

ASUS Maximus IV Extreme-Z Intel Z68 - Yosemite-Installation

Beitrag von „SamyJo“ vom 27. August 2021, 21:39

Guten Abend 😊

Aha, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht.

Einiges habe ich verstanden doch es bringt mich nicht wirklich weiter. (Bitte nicht falsch verstehen)

Ich kann nur sagen was ich weiß ,Stand der Dinge ist und das ist:

- 1) Snow Leopard über Iboot installiert, dann mit MyHack / Chameleon Bootloader Festplatte installiert.
- 2) Snow Leopard auf 10.6.8 geupdated - läuft sehr gut, auch wenn er hier und da noch nicht alles an Hardware anscheind identifizieren kann, es sind vermutlich USB und ..?
- 3) SL booted von Festplatte nicht mehr von Iboot oder sonstigen externen Lösungen über USB oder Cd.

Vielleicht weiß auch jemand Rat bei den Fehlern die SL beim Booten anzeigt, sowas hier:

```
AppleUSBHub[0xfffff802284ec00]::ConfigureHub(hub @ 0x4f) could not get hub descriptor (0xff100000)
```

```
AppleUSBHub[0xfffff802284ec00]::start Aborting startup for hub @ 0xff100000, error 0x4f (0x4f (UNDEFINED))
```

```
Aug 26 17:37:28 localhost kernel[0]: PXHCD 0xfffff8150ff8000::IssueEndpointCommand timeout
```

```
Aug 26 17:37:28 localhost kernel[0]: PXHCD [0xfffff8150ff8000]::IssueEndpointCommand failed -EndpointState 2
```

```
Aug 26 17:37:28 localhost kernel[0]: PXHCD 0xfffff8150ff8000::IssueEndpointCommand
```

timeout

Aug 26 17:37:28 localhost kernel[0]: PXHCD [0xfffff8150ff8000]::IssueEndpointCommand failed -EndpointState 2

Aug 26 17:37:28 localhost kernel[0]: PXHCD 0xfffff8150ff8000::TransferEventHandler - _xhciCommandStatus [4] remaining [23] requestSize [8]

Aug 26 17:37:28 localhost kernel[0]: PXHCD 0xfffff8150ff8000::TransferEventHandler - TRB not in QUEUE !!

Aug 26 17:37:28 localhost kernel[0]: PXHCD 0xfffff8150ff8000::TransferEventHandler - receive transfer event for a halted ou error endpoint [1]

Aug 26 17:37:28 localhost kernel[0]: PXHCD 0xfffff8150ff8000::TransferEventHandler : cancel all TD in the Queue

Aug 26 17:37:28 localhost kernel[0]: PXHCD 0xfffff8150ff8000::TransferEventHandler - complete on ERR 0 - err 79 for EP-0:OUT

AppleUSBHub[0xfffff80227ca800]::ConfigureHub(hub @ 0x4f) could not get hub descriptor (0xff100000)

AppleUSBHub[0xfffff80227ca800]::start Aborting startup for hub @ 0xff100000, error 0x4f (0x4f (UNDEFINED))

AppleUSBHubPort[0xfffff8022833800]::FatalError - Port 2 of Hub at 0x1a130000 reported error 0xe0004051 while doing setting port power

.... ich weiß ich weiß viel Text... 🤔