

Apple Magic Mouse und Magic Tastatur laufen im OpenCanopy nicht

Beitrag von „cobanramo“ vom 28. August 2021, 23:40

Der gute kollege verwechselt da vermutlich die Kabel Frequenz der ja in den USB Kabeln im Ghz Bereich liegt mit den Frequenzen die ausgestrahlt werden.

Das ganze hat mit der Qualität der Datenübertragung zwischen A nach B in einem Kabel was zutun um die Daten menge sicher anzubringen. Daher sollte man gute Qualitäts USB Kabel verwenden. Ob das Laufwerk per Typ C oder Typ A angebunden wurde spielt da keine rolle, da strahlt nichts, sicher nicht so wie er das verstanden hat..

Ansonsten hätte er begriffen das wenn sein CPU jedesmal so ca 2,4 Ghz rum taktet die Bluetooth spinnen müsste. 😊

Hier im Anhang ein bisschen Lesestoff darüber...

Da ja der Threadersteller sein problem gelöst hat sollten wir das Anhang lesen und das ganze begraben bevor es zu einem Blödsinn ausartet den ich nicht beantworten wollte 😊

Gruss Coban