

Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM - Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0

Beitrag von „huynhvietdang“ vom 2. September 2021, 17:19

[Zitat von taube111111](#)

[đính kèm = '178021', 'không có', 'sai'] [/ đính kèm]

[đính kèm = '177960', 'không có', 'đúng'] [/ đính kèm]

Moin cùng nhau và một năm mới hạnh phúc,

Vì bây giờ tôi đã quyết định thay thế hệ thống x58 của mình trong thời gian trung hạn, nên bây giờ tôi muốn chuyển sang một CPU Huananzi x79 Dual CPU DDR3 giá rẻ dựa trên C602.

Đây là hệ thống:

Bo mạch: Máy chủ Huananzi x79 V1 (Bộ chip CPU kép C602)

CPU: INTEL E5-2680 8 nhân 2,8 GHz (TurboBoost lên tối đa 3,5 GHz)

RAM: 32GB Reg. EEC

Card đồ họa: AMD Radeon VII 16GB

SSD: Micron SSD 128 GB

Bootloader: OpenCore 0.7.0

Hệ điều hành: macOS Monterey 12.0 DevBeta2 / Windows 11 trên ổ SSD thứ hai).

Những gì hoạt động:

- Cổng USB 2.0

- Cổng USB 3.0 (vẫn hoạt động ở tốc độ 2.0)
- Thẻ PCIE USB 3.0 (1000x nhờ [user = '35454'] [/ user] của anh ấy về phần cứng (
- LAN
- đồ họa
- Bluetooth (USB-HP 500 dongle) (không còn trong macOS 12)
- WLAN (DLink DW 131 USB dongle với bộ vá USB WLAN)
- Quản lý nguồn CPU

Những gì chưa hoạt động hoặc đã được kiểm tra:

- Tốc độ USB 3.0

Tôi đã đính kèm một EFI OpenCore hiện tại của mình. Sự thay đổi rất khó khăn nhưng đáng giá.

Đây là hình ảnh của bảng:

[đính kèm = '163472', 'không có', 'đúng'] [/ đính kèm]

Tình yêu từ

Johnny

Cập nhật: 06/10/2021

Cập nhật: ngày 15 tháng 6 năm 2021

Tôi đã có thể sửa chữa KernelPanic và hiện đang ở trong trình cài đặt.
Hiện tại, tôi chỉ để lại các tập lệnh cần thiết nhất và đặt thêm BootArg: cpus
= 8. Điều này đã sửa KP theo một cách cụ thể và để tôi cài đặt Monterey.

Cập nhật ngày 17/06/2021:

Tôi có một tùy chỉnh cho máy tính của mình:

```
SSDT_PM
```

```
SSDT_PLUG
```

tạo

Với hai điều này, tôi nhận được x86PlatformPlugin được tải và XCPM cũng đang hoạt động.

Tôi không biết liệu đây có phải là một bước tiến lớn như vậy không, vì Intel PowerGadget không thay đổi ...

Cập nhật 18/06/21:

Quản lý nguồn hiện đang hoạt động bình thường! Chỉ có HT chớ cái xung quanh một chút. Cập nhật với EFI Beta mới sau ...

Máy tính khởi động với HyperThreading tại điểm sau:

```
[đính kèm = '178032', 'không có', 'đúng'] [/ đính kèm]
```

Đây là EFI cho Monterey:

```
[đính kèm = '178023'] [/ đính kèm]
```

Đây là phiên bản cho Big Sur:

```
[đính kèm = '172267'] [/ đính kèm]
```

Nhiều lời chúc mừng

Alles anzeigen

Code

1. Xin chào! Mình có cấu hình 1 PC: X79, CPU E5 2689, ram 2th DDDR3 16GB, Graphics GTX 750ti, 2 ssd 128GB và 480gGB. Em muốn cài dualboot win 11 trên SSD 480GB và MacOS Monterey trên 128GB SSD nhưng gần 1 tháng nay tôi tìm hiểu trên mạng nhưng không

được. Bạn có thể cho tôi một lời khuyên. cảm ơn rất nhiều bạn của tôi