

Erledigt

AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. September 2021, 15:14

Mein obiger Test war bereits mit Monterey, also zukunftsfähig. Grundsätzlich ist Thunderbolt für einen Audiorechner keine doofe Idee. Geflasht muss nicht sein, es gibt aber schon fertig geflashte. Ansonsten auch ohne. Aber das Mainboard sollte passen, die Karte benötigt PCIe 3.0 x4 und einen Thunderbolt-Header auf dem Board. Wenn Rest vorhanden, wäre es keine große Investition, aber ein deutlicher Mehrgewinn.