

Hackintosh scheitert komplett

Beitrag von „kaneske“ vom 4. September 2021, 18:06

Ich glaub nicht dass es doppelt ist.

Der verlinkte lief dann ja.

[BenjaminLucas](#) hab das selbe Brett, läuft anstandslos.

Erster Ansatz ist verlinkt...BIOS auf aktuellsten Release. Settings sind halt wichtig...neuestes BIOS empfehlenswert.

CFGLock muss AUS!!!

Ansonsten kein „besonderer“ X299