

OC bootet nicht mehr seid GPU wechsel (tx_flush:1182)

Beitrag von „LetsGo“ vom 4. September 2021, 19:17

[user1](#)

Scheint so als ob die R9 280x ein Hit or Miss ist. <https://dortania.github.io/GPU...n-gpus/amd-gpu.html#r7-r9>

Ich weiß das XFX manchmal problematisch sein kann. Zwar steht in dem Guide " GPU`s to avoid" nichts von der R9 280x der Marke XFX, aber sicher kann man sich auch nicht sein, da manchmal das VBIOS dieses Herstellers nicht ganz mitspielt.

Eventuell mal "XFX R9 280x Hackintosh" googeln. Könnte sein, dass jemand eine Lösung dafür gefunden hat.

Hab jetzt kurz gegoogelt. Scheint so, als ob du dein VBIOS flashen musst.