

# Frage zu OpenCore

**Beitrag von „Phoenix85“ vom 4. September 2021, 19:32**

Ok, jetzt muss ich nur noch das Fenvi T-919 Bluetooth wieder hinbekommen.

Dann funktioniert alles wieder.

Jemand eine Idee?

Denke es könnte was mit der USBMap zutun haben oder? Das Bluetooth der Fenvi Karte ist ja mit USB Header vom Asus ROG Crosshair VI Hero verbunden.

Danke erstmal soweit !

Update:

Habe es für den Moment erst mal temporär über Hackintool gelöst.

Geht nun alles.

Bleibt mir aber trotzdem der USBMap Weg nicht erspart 🤔

Der Bootvorgang dauert mit alter und neuer Config paar Minuten. Lässt sich das noch irgendwie beschleunigen?