

In Arbeit macOS Monterey auf ThinkPad T530

Beitrag von „griven“ vom 4. September 2021, 21:51

[Zitat von Download-Fritz](#)

[griven](#) Und wieso ist macOS auf einmal kaputt? Puh.

Ist es gar nicht bzw. war es gar nicht es mochte nur die default Einstellung für SecureBootModel nicht (habe es übersehen und auf default gelassen) was dann irgendwie auch zu den letzten Zeilen im Debug Log passt:

Code

1. 243:246 00:692 AAPL: #[EB|CS:SRBM] secure-boot
2. 243:443 00:197 AAPL: #[EB|FWFM] 0x00000000FF1FFF7F
3. 243:639 00:195 AAPL: #[EB|FWFT] 0x00000000FD0FF576
4. 243:835 00:195 AAPL: #[EB|IRM:RMD]
5. 244:032 00:197 AAPL: #[EB|B:RB]
6. 244:731 00:699 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x49 20 0x0E
7. 244:927 00:195 AAPL: #[EB|REBOOT] 1

Lange Rede, kurze Sinn SecureBootModel auf Disabled gestellt und siehe da die Kiste kommt hoch mit der undo Variante und zwar sowohl mit Windows als auch mit macOS.



Stellt sich nun nur die Frage was hat das T430 das dazu führt das der Commit [40cdc48cfc36fd103d7b4e3d29bbc043c1177198](https://github.com/1013/OS-Install-Utilities/commit/40cdc48cfc36fd103d7b4e3d29bbc043c1177198) die Laube derart aus dem Tritt bringt?