

Lenovo P50 bei der Installation Apfel aber danach nichts mehr

Beitrag von „grt“ vom 7. September 2021, 15:41

[Zitat von hema8193](#)

last unloaded kext at 3566440597495: ru.usrsse2.SMCLightSensor 1.2.2

was macht denn der da? und auch in der liste sind einige kexte, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten...