

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 10. September 2021, 10:37

Ich habe hier die FV-HB1200 - BCM94360. WLAN läuft, BT leider trotz Bluetool fix nicht. Ich verstehe das doch richtig - Ich muss für die BETA 6 "nur" das Bluetool fix .kext einbetten, sonst keinen mehr - oder habe ich nun in den Posts noch eine .kext übersehen? (AMD Ryzen Setup).

Danke!