

Suche Hilfe für/mit Open Core

Beitrag von „Madcat“ vom 11. September 2021, 07:41

[griven](#)

Wie gesagt, bei Verbose Mode aktiv sagt er mir, wenn ein iMac 20.1 eingestellt ist, dass das System auf so einem Mac nicht läuft (egal wie das SecureModel eingestellt ist), ist ein 18.1 Mac eingestellt kommt das mit dem Randomseed.

Die USB-Map hab ich hier aus dem Forum geklaut von einem sehr ähnlichen Build nur dass hier ein ASRock H470M-ITX im Rennen war. Hatte die aber auch schon rausgeworfen und gegen die allgemeine USBInjectAll getauscht gehabt, hatte auch keinen sichtbaren Effekt für mich.

Wegen dem Bios: Das prüfe ich nachher noch mal genau