

**In Arbeit**

## **MacOS Monterey auf ThinkPad T530**

**Beitrag von „Arkturus“ vom 16. September 2021, 08:11**

Ich habe die EFI mal kurz probiert. Läuft alles, bis auf das die SSD im Caddy nicht erkannt wird. Müsste ich mich ggf. mit beschäftigen. Die DeviceProperties zusammenführen hat nichts gebracht. Könnte sich auch mit den ACPI von 5T33Z0 beißen. Muss ich auf später verschieben.  
[griven](#)

Mir ist aufgefallen, dass die ssd im Caddy durchaus erkannt, aber die macOS nicht im OC Menü gezeigt werden. Auch denn nicht, wenn die EFI auf der SSD im Caddy liegt. Ist also ein reines OC-Problem. [griven](#)