

Firmware auf BCM94360NG Modul neu flashen

Beitrag von „kaneske“ vom 17. September 2021, 20:12

Prinzipiell kannst du mal was versuchen was @headkatze zu einer 943602CS beigetragen hat.

Eine Variante mit dfu-util und manuell uploaded Firmware in OS X, ich vermute aber deine Firmware ist entweder aktualisiert oder korrupt.

Es soll woanders wohl geholfen haben genau diese Problematik zu lösen.

Google mal (ab Seite 4 wird das interessant):

Bluetooth stopped working after updating to 10.15.1