

BigSur 11.6 und AirPods Pro funktionieren nicht mehr

Beitrag von „maybegeek“ vom 22. September 2021, 09:55

Hallo zusammen,

seit dem Update von 11.5.2 auf 11.6 funktionieren meine AirPods Pro nicht mehr. macOS sieht sie noch, und Bluetooth verbindet sich auch mit anderen Geräten.

Sogar die Verbindung zu den AirPods wird noch hergestellt laut Bluetooth Menü. Die Audioausgabe springt aber nicht um.

Klickt man auf das Lautsprechersymbol in der Systemleiste, und wählt manuell die AirPods aus, röhrt es 1-2 Minuten, danach verlieren sie die Verbindung zum System.

Brauche ich wohl nicht erwähnen: Mit dem iPhone und iPad funktionieren sie weiterhin einwandfrei, und bis einschließlich 11.5.2 haben sie das auch am Hackintosh getan.

Hat jemand eine Idee? Ist das ein generelles 11.6 Problem?

Viele Grüße aus Frankfurt