

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Aluveitie“ vom 22. September 2021, 14:45

[edifant](#) Das hat nicht unbedingt nur etwas mit den Treibern zu tun. Bei der VII wird die SMU Firmware nicht geladen unter MacOS und dadurch steht nur die halbe Speicherbandbreite zur Verfügung. Das lässt sich seit Big Sur nur noch mit Device Properties erzwingen wenn man den Araguaia Framebuffer verwendet (siehe <https://github.com/acidanthera/bugtracker/issues/1213>)

Wie es bei Navi 2 aussieht kann ich nicht sagen.