

Apollo Interface Anschluss

Beitrag von „atl“ vom 22. September 2021, 23:43

[Zitat von NERD](#)

musste ich jegliche relevanten Sachen direkt in der Firmware hinterlegen

Gibt es da - außer auf deinem Rechner - irgendwelche Informationen im Netz, was da wie zu machen ist? Hintergrund meiner Frage ist, dass meine geflashte TitanRidge V1.0 ab Big Sur die Thunderbolt-Displays nicht mehr aktiviert, wenn nicht zusätzlich ein HDMI-Monitor angeschlossen ist. Unter Catalina funktioniert das alles noch. 😞