

Fenvi T919 - BCM94360 - Bluetoolfix - Irgendwas passt da noch nicht --> BT dauerhaft tot


Beitrag von „ozw00d“ vom 23. September 2021, 08:46

naja ich würde dir empfehlen erst mal die entsprechende USBPorts.Kext (USB Mapping) zu erstellen.

Danach weiterschauen.

In deinen Screenshots sieht man das der BT Adapter der Fenvi nicht erkannt wird.

Sollte normalerweise wie folgt ausschauen:



Type	Name	Location ID	Part	Connector	Dev Speed	Device	Comm
XHC	HS01	0x14100000	0x01	USB3	480 Mbps	USB2.0 Hub	
XHC	HS02	0x14200000	0x02	USB3	Unknown		
XHC	HS03	0x14300000	0x03	USB3	Unknown		
XHC	HS04	0x14400000	0x04	USB3	Unknown		
XHC	HS05	0x14500000	0x05	USB3	Unknown		
XHC	HS06	0x14600000	0x06	USB3	Unknown		
XHC	HS09	0x14700000	0x09	Internal	12 Mbps	NXT USB Device	
XHC	HS12	0x14800000	0x0C	Internal	12 Mbps	BRCM20702 Hub	
XHC	HS13	0x14900000	0x0D	USB3	12 Mbps	USB Device	
XHC	HS14	0x14A00000	0x0E	USB3	12 Mbps	Razer Duroboros	
XHC	SS03	0x14B00000	0x13	USB3	Unknown		
XHC	SS04	0x14C00000	0x14	USB3	Unknown		
XHC	SS05	0x14D00000	0x15	USB3	Unknown		
XHC	SS06	0x14E00000	0x16	USB3	Unknown		
XHC	SS07	0x14F00000	0x17	USB3	Unknown		

Am besten gehst du folgende dortania doku durch [hier](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/54875-fenvi-t919-bcm94360-bluetoolfix-irgendwas-passt-da-noch-nicht-bt-dauerhaft-tot/?postID=718969#post718969).