

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Aluveitie“ vom 24. September 2021, 15:08

[pstr](#) TRIM Unterstützung ist aktiviert, aber das sagt noch nichts aus. Die Samsung SSDs haben eine fehlerhafte TRIM Implementierung. Im Normalfall dauert ein TRIM der Disk beim Boot um die 2-3 Sekunden.

Bei den Samsung und einigen anderen dauert es 1-2 Minuten.

Bis Monterey gabs da ein 10sec Timeout und daher ist das nie aufgefallen, bis OC ein Flag eingeführt hat mit welchem man dieses Timeout erhöhen konnte:
<https://github.com/dortania/bugtracker/issues/192>

Kurz gesagt, bisher hast du nie gemerkt, dass TRIM nie komplett durchgelaufen ist.