

Erledigt

Audiointerface HILFE!!! BigSure Update 11.6

Beitrag von „5T33Z0“ vom 25. September 2021, 23:03

[EndreF](#) Du musst deine USB Ports mappen!

Die Kexts waren nicht in der richtigen Reihenfolge und Deviceproperties haben gefehlt. Und sonst waren auch viele Fehler drin.

Probiers mal damit. EFI auf FAT32 formatierten USB stick kopieren und davon starten. Aber denke nicht, dass dies das Problem schon behebt.