

ASUS PRIME Z590-P Opencore Boot-Problem

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 26. September 2021, 23:14

na klar- hatte ich vergessen. Momentan ist eine RX-560 drin...soll dann aber später eine RX-570 rein.

Hat das was mit dem Boot Problem zu tun?

Der Treiber HFPPlus.efi kann ja nicht geladen werden, obwohl der drin ist.