


Erledigt

Audiointerface HILFE!!! BigSure Update 11.6

Beitrag von „Pi88no“ vom 27. September 2021, 18:24

Das sieht für mich nicht ordentlich gemappt aus... wenn du der [Anleitung](#) folgst sollte das in etwa nachher so aussehen:



Type	Name	Location ID	Port	Connector	Max Speed	Device	Comment
Audio	HP11	0x17090000	USB1	Internal	480 Mbps	IOAudioDevice	
Audio	HP10	0x17090000	USB1	USB2	12 Mbps	IOAudioDevice	
Audio	HP10	0x17090000	USB1	USB2	480 Mbps	IOAudioDevice	
Audio	HP11	0x17090000	USB1	Internal	480 Mbps	IOAudioDevice	
Audio	HP10	0x17090000	USB1	USB2	12 Mbps	2.4G Wireless Receiver	
Audio	HP11	0x17090000	USB1	USB2	480 Mbps	Integrated Camera	
Audio	HP10	0x17090000	USB1	USB2	480 Mbps	Integrated Camera	
Audio	HP11	0x17090000	USB1	USB2	480 Mbps	Integrated Camera	
Audio	HP10	0x17090000	USB1	USB2	480 Mbps	Integrated Camera	