

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 27. September 2021, 22:02

[Zitat von user232](#)

Wenn sleep händisch auch nicht richtig funktioniert liegt es eher an der Konfiguration der USB-Ports o.ä.

Da würde ich ja gern einsteigen. Was ist zu tun? ich kann versuchen die „erkannte“ USV - den Corsair Commander über den USB Port abschalten/konfigurieren. Wie ginge das? Ich probiere das direkt.

Ansonsten lief sleep ja sauber, und bei manuellem sleep geht der Schirm aktuell auch aus, nur eben kein volles hibernate mehr. Wenn das an so einer Lüftersteuerung liegt, hmmm.

Danke!